

## IS400 PNP / IQ maskiner med Z-ref problemer

Har du periodiske problemer med at Z-autofokus funksjonen kutter ut, og/eller at Z-aksen beveger seg hakkete?

Årsaken til dette kan være den lille umbrakoskruen i metall som holder selve laserpekeren på plass. Denne kan punktere plastbeskyttelsen rundt laserpekeren og vil da kortslutte til gods/jord.

Løsningen er å løsne umbrakoskruen noe, eller å få tilsendt en ny settskrue laget i nylon. **NB:** Etter at dette er gjort må muligens laserpekeren kalibreres igjen.

Kontakt oss på [support@gravograph.no](mailto:support@gravograph.no) dersom du opplever denne feilen.



Umbracoskrue - Umbrakonøkkel 2mm - Plastskrue - liten flattrekker ca.2mm

